

Фото №13 деформация петли капота усилителя петли, деформация щитка передка, раскол надставки крыла верхней



Фото №14 повреждение зеркала наружного, раскол накладке



Фото №15 деформация петли капота правой



Фото №16 разрушение фонаря заднего правого

