

Фото №21 повреждение ручки двери кузова, двери, боковины кузова



Фото №22 деформация панели крыши

