

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по ремонту и эксплуатации  
ООО "Разрез "Черемховуголь"

Ершов А.В.  
" 05 " 03 2025.

ООО "Разрез "Черемховуголь"  
(место составления)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 687 от 05.03.2025

При осмотре ОС - весы автомобильные марки ВТСА – 80 – 16 - 2 заводской №180574; инвентарный №УЧ\*113865 УГР №3 были выявлены следующие недостатки:

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Обозначение (марка, тип)	Обнаруженный дефект	Требуется: ремонт, замена	Потребность (наименование)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание (пояснения о заменяемых деталях (б/у материалы/металлолом)
1.	Грузоприёмные платформы.	1500	Трещины, деформация, разрушение металлоконструкций ГПУ (грузоприёмных платформ). Неоднократный ремонт и длительность восстановления металлоконструкций ГПУ.	Требуется замена.		шт.	3	

Для устранения выявленных дефектов необходимо: провести замену грузоприёмных платформ.

Составили:

механик СГМ (должность)	Белов А.В. (Ф.И.О.)	 (подпись)
старший механик СГМ (должность)	Баранов Д. А. (Ф.И.О.)	 (подпись)