

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ТЭЦ-10 филиала
 ООО «Байкальская энергетическая компания»
 И.Г. Одяков
 " " 2021 г.



Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 1 на Ремонт АКЗ обрудования ЗУУ КА-1-16

Объекты:

- ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ТП-10 СТ №1 Инв. №ИЭ140228
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ТП-10 СТ №2 Инв. №ИЭ140229
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 СТ №3 Инв. №ИЭ140230
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 СТ №4 Инв. №ИЭ140231
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 СТ №5 Инв. №ИЭ140232
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №6 Инв. №ИЭ140233
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №7 Инв. №ИЭ140234
 Золулавливающая установка котла ПК-24 № 8 Инв. №ИЭ140235
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №9 Инв. №ИЭ140236
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №10 Инв. №ИЭ140237
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №11 Инв. №ИЭ140238
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №12 Инв. №ИЭ140239
 Золулавливающая установка котла ПК-24 ст. №13 Инв. №ИЭ140134
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №14 Инв. №ИЭ140241
 Золулавливающая установка котла ПК-24 №15 Инв. №ИЭ120158
 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №16 Инв. №ИЭ140243
 КОТЛОАГРЕГАТ 3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв. №ИЭ140174
 КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв. №ИЭ140181
 КОТЛОАГРЕГАТ 11 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв. №ИЭ140182
 КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв. №ИЭ140183
 КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв. №ИЭ140186
 КОТЛОАГРЕГАТ 16 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв. №ИЭ140187

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях			Поставка (заказчик/подр ядчик)	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова ние (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подр ядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1021ЕТА10 ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ТП-10 СТ №1 Инв. №ИЭ140228 Ремонт АКЗ окраска											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавление алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	8,3								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,02882	Подрядчик
										Ксилол	кг	4,192	Подрядчик
										Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,002	Подрядчик
Раздел 14. Т1031НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 11 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ИЭ140182 Восстановление антикоррозионного покрытия внутренней поверхности колонн и балок в местах коррозионных повреждений													
25	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	0,9										
										Ветошь	кг	0,45	Подрядчик
										Уайт-спирит	кг	3,6	Подрядчик
										Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,00198	Подрядчик
										Ксилол	кг	0,288	Подрядчик
										Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,000126	Подрядчик
Раздел 15. Т1032ЕТА10 ЗОЛУЛАВЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА КОТЛА ПК-24 №12 Инв. № ИЭ140239 Ремонт АКЗ окраска													
26	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	8,3										
27	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте свыше 4 м	10м2	4,8										
										Ветошь	кг	6,55	Подрядчик
										Уайт-спирит	кг	52,4	Подрядчик
										Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,02882	Подрядчик
										Ксилол	кг	4,192	Подрядчик
										Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,002	Подрядчик
Раздел 16. Т1032НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ИЭ140183 Восстановление антикоррозионного покрытия внутренней поверхности колонн и балок в местах коррозионных повреждений													
28	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	1,2										
										Ветошь	кг	0,6	Подрядчик
										Уайт-спирит	кг	4,8	Подрядчик

[illegible]

[illegible]



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-10 филиала
"Байкальская энергетическая компания"
И.Г. Одяков
2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 2
на Ремонт АКЗ оборудования КА ст.№ 5

Объекты:

КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140176
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №5 инв.№ИЭ140200

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)		Потребность в основных материалах и зап. частях		Поставка (заказчик/подрядчик)	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1025НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140176. Ремонт наружной АКЗ металлоконструкций и обшивы топки котла. (внутри помещения)											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	65,5								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте свыше 4 м	10м2	4,7								
								Ветошь	кг	35,1	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	280,8	Подрядчик
								Лак кремнийорганический КС-815 термостойкий	т	0,1544	Подрядчик
								Ксилол	кг	22,464	Подрядчик
								Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,01	Подрядчик

Раздел 2. Т1025НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140176. Ремонт наружной АКЗ металлоконструкций и обшивы конвентивной шахты котла. (внутри помещения)												
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	43									
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте свыше 4 м	10м2	1,6									
									Ветошь	кг	22,3	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	178,4	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-315 термостойкий	т	0,0981	Подрядчик
									Ксилол	кг	14,272	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ГАП-1	т	0,0062	Подрядчик
Раздел 3. Т1025НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140176. Ремонт наружной АКЗ решетчатых поверхностей котла (лестницы и площадки)												
5	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) эмалью НЦ-11 решетчатых конструкций котла на высоте до 4 м	10м2	31,5									
									Ветошь	кг	15,75	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	126	Подрядчик
									Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11	т	0,0945	Подрядчик
									Растворитель марки №646	кг	37,8	Подрядчик
Раздел 4. Т1025НFB10ВBR010MR01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №5 Инв.№ИЭ140200 Ремонт АКЗ окраска пылепроводов СПП КА-5												
6	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	27,2									
									Ветошь	кг	13,6	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	108,8	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КС-815 термостойкий	т	0,0598	Подрядчик

										Ксилол	кг	8,704	Подрядчик
										Пудра алюминиевая, марки: ГАП-1	т	0,0038	Подрядчик
Раздел 5. Т1025НФА10ВВ010KD01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №5 Инв.№ИЭ140200 Ремонт АКЗ окраска БСУ-5А													
7	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46										
										Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
										Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
										Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
										Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
										Пудра алюминиевая, марки: ГАП-1	т	0,0009	Подрядчик
Раздел 6. Т1025НФА10ВВ010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №5 Инв.№ИЭ140200 Ремонт АКЗ окраска БСУ-5Б													
8	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46										
										Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
										Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
										Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
										Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
										Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0009	Подрядчик

Условия производства работ: Вредность нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Визы тех.служб ИД:
Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:
Начальник КТЦ  А.В. Мурашев
Зам.начальника КТЦ  Е.Н. Горбунов

									Ксилол	кг	8,704	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ГАП-1	т	0,0038	Подрядчик
Раздел 5. Т1025НФА10ВВ010KD01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №5 Инв.№ИЭ140200 Ремонт АКЗ окраска БСУ-5А												
7	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46									
									Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
									Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ГАП-1	т	0,0009	Подрядчик
Раздел 6. Т1025НФА10ВВ010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №5 Инв.№ИЭ140200 Ремонт АКЗ окраска БСУ-5Б												
8	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46									
									Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
									Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ГАП-1	т	0,0009	Подрядчик

Условия производства работ:

Вредность нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Зам.начальника КТЦ

Е.Н. Горбунов

ТС АЗС 13.06.2016

Директор
ООО «Вайтэпская энергетика»

Директор ТЭЦ-10 филиала
энергетической компания"

И.Г. Одяков
2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 3
на Ремонт АКЗ обрудования КА ст.№ 10

Объекты:

КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ ИНВ. №ИЗ140181

ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №10 инв. №ИЭ140205

№		Наименование работ		Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях			
п/п		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова ние (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Т1030НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140181. Ремонт наружной АКЗ металлоконструкций и обшивы топки котла. (внутри помещения)												
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	65,5									
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте свыше 4 м	10м2	4,7									
								Ветошь	кг	35,1	Подрядчик	
								Уайт-спирит	кг	280,8	Подрядчик	
								Лак кремнийорганический КС-815 термостойкий	т	0,1544	Подрядчик	
								Ксилол	кг	22,464	Подрядчик	
								Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,01	Подрядчик	

Раздел 2. Т1030НАЕ10АС010КС01 КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140181. Ремонт наружной АКЗ металлоконструкций и обшивки конвентивной шахты котла. (внутри помещения)

[illegible]

Раздел 3. ПОЗИЦИОНАЛЬНЫЕ КОДИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ. Ремонт наружной АКЗ решетчатых поверхностей котла (лестницы и площадки)

[illegible]

окраска пылепроводов СПП КА-10

[illegible]

									Ксилол	кг	8,704	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0038	Подрядчик
Раздел 5. Т1030НФА10ВВ010КD01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №10 инв.№ИЭ140205 Ремонт АКЗ окраска БСУ-10А												
7	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46									
									Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
									Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0009	Подрядчик
Раздел 6. Т1030НФА10ВВ010КD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №10 инв.№ИЭ140205 Ремонт АКЗ окраска БСУ-10Б												
8	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46									
									Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
									Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0009	Подрядчик

Условия производства работ: Вредность нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ

 А.В. Мурашев

Зам. начальника КТЦ

 Е.Н. Горбунов

									Ксилол	кг	8,704	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0038	Подрядчик
Раздел 5. Т1030НГА10ВВ010KD01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №10 инв.№ИЗ140205 Ремонт АКЗ окраска БСУ-10А												
7	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46									
									Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
									Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0009	Подрядчик
Раздел 6. Т1030НГА10ВВ010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК24 №10 инв.№ИЗ140205 Ремонт АКЗ окраска БСУ-10Б												
8	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м	10м2	6,46									
									Ветошь	кг	3,23	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	25,84	Подрядчик
									Лак кремнийорганический КО-815 термостойкий	т	0,0142	Подрядчик
									Ксилол	кг	2,0672	Подрядчик
									Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0009	Подрядчик

Условия производства работ:

Вредность нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

ТС АВЗ 13августов

Заказчик:

Начальник КТЦ



А.В. Мурашев

Зам. начальника КТЦ



Е.Н. Горбунров

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ТЭЦ-10 филиала
 ООО "Вайкальская энергетическая компания"
 И.Г. Одяков
 2021 г.



Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 4
 на Ремонт АКЗ оборудования ТА ст.№ 5

Объекты: ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1015МАЕ01АЕ001МТ01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (рама генератора, торцевые щиты, возбудитель)											
1	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	4,8								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115	10м2	4,8								
								Ветошь	кг	2,4	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	19,2	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0048	подрядчик
								Ксилол	кг	0,816	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	9,216	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Уайт-спирит	кг	1,344	подрядчик
Раздел 2. Т1015МАНУ01АР001КР06 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (опоры подшипников № 1,2,3,4,5,6,7,8)											
3	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	3,7								
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115	10м2	3,7								
								Ветошь	кг	1,85	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	14,8	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-С3К коричневая	т	0,0037	подрядчик
								Ксилол	кг	0,63	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	7,104	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	1,036	подрядчик
Раздел 3. Т1015МАНУ01АР001КР06 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (маслопроводы отм. 9м)											
5	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров, кистью	10м2	1,3								
6	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115, на высоте до 4 метров, кистью	10м2	1,3								
								Ветошь	кг	0,65	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	5,2	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0013	подрядчик
								Ксилол	кг	0,22	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	2,5	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,36	подрядчик
Раздел 4. Т1015MAV01AP001KP06 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (корпус ЦНД отп. 9м)											
7	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	12								
8	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115, на высоте до 4 метров	10м2	12								
								Ветошь	кг	6	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	48	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,012	подрядчик
								Ксилол	кг	2,04	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	23,04	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	3,36	подрядчик
Раздел 5. Т1015MAV01AP001KP06 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (обшивка ЦВД)											
9	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	6,8								
10	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115, на высоте до 4 метров	10м2	6,8								
								Ветошь	кг	3,4	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	27,2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0068	подрядчик
								Ксилол	кг	1,156	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	13,056	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	1,904	подрядчик
Раздел 6. Т1015МАЕ01АЕ001МТ01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (корпус генератора)											
11	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	6,9								
12	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115, на высоте до 4 метров	10м2	6,9								
								Ветошь	кг	3,45	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	27,6	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0069	подрядчик
								Ксилол	кг	1,173	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	13,248	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	1,932	подрядчик
Раздел 7. Т1015МАН01АР001КР06 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (ПЭН-5А,5В)											
13	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	7,8								
14	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115, на высоте до 4 метров	10м2	7,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ветошь	кг	3,9	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	31,2	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0078	подрядчик
								Ксилол	кг	1,326	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	14,976	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	2,184	подрядчик
Раздел 8. Т1015МАЕ01АЕ001МТ01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв. №ИЭ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (перекрытия)											
15	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	12,9								
16	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя эмалью ПФ-115, на высоте до 4 метров	10м2	12,9								
								Ветошь	кг	6,45	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	51,6	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0129	подрядчик
								Ксилол	кг	2,19	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	24,768	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	3,612	подрядчик

Условия производства работ:

Вредность _____ нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Зам. начальника КТЦ

Е.Н. Горбунов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ветошь	кг	3,9	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	31,2	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0073	подрядчик
								Ксилол	кг	1,326	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	14,976	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	2,184	подрядчик
Раздел 8. Т1015МАЕ01АЕ001МТ01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв. №ИЗ140192 Ремонт АКЗ оборудования эмалью ПФ (перекрытия)											
15	Ремонт наружного лакокрасочного покрытия оборудования на 1 слой грунтовкой ФЛ-03К с предварительными очисткой щетками, обеспыливанием, обезжириванием, на высоте до 4-х метров	10м2	12,9								
16	Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя эмалью ПФ-115 на высоте до 4 метров	10м2	12,9								
								Ветошь	кг	6,45	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	51,0	подрядчик
								Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0129	подрядчик
								Ксилол	кг	2,19	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	24,768	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	3,612	подрядчик

Условия производства работ.

Вредность нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Зам. начальника КТЦ

Е.Н. Горбунов

ТС ИЗЗТ Забравский