

Расчет начальной стоимости

УТВЕРЖАЮ  
Начальник учинского участка  
ООО "Иркутск-Сервисремонт"  
И. В. Масленников

по объекту (работ/услуг): Сверхтиповой капитальный ремонт кранового пути крана мостового двухпролетного над электрофильтрами второй очереди КО Г/П-2 тн. котловаргата ст. № 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег. № 5332-К, год изготовления 1974г.

5332-К, год изготовления 1974г.

№ 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег. №

Основание: ВОР.

Исходные данные:

ИДС (квартал, год)

Индекс на материалы

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г.

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	по объекту (работ/услуг): Сверхтиповой капитальный ремонт кранового пути крана мостового двухпролетного над электрофильтрами второй очереди КО Г/П-2 тн. котловаргата ст. № 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег. № 5332-К, год изготовления 1974г.	33	1 754 586,00								#	#
			в т.ч.									
			Всего СМР+оборудование	0	0	0	0	0	0	0	#	0
			Временные здания и сооружения (- %)									
			Зачисление удорожания (- %)									
			Непр. работы и затраты (- %)									
			Прочие									
			Итого начальная стоимость:									
			ИДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Всего с НДС	350 917,20	0	0	0	0	0	0	2 191	0
			Всего с НДС	2 105 503,20								

Примечание:

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением составленной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник ПТО Учинского участка

Е.К. Кеер