

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

С.А. Аверьянов
"14" "08" 2023 г.

" " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 101-23 П
филиал "Западные электрические сети" ОАО "ИЭСК"
Ремонт кондиционеров LORION LAC-24TI-IN, здание релейных щитов 500 кВ ПС Озёрная, инв. № 80000261566
(наименование объекта, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кондиционера											
1	Ремонт кондиционера автономного	шт.	2					Фреон R-22	кг.	3	Подрядчик

Работы выполняются в 3 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер службы АСУ
(должность)

В.А. Апаньев
(подпись)
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил:

главный специалист по электросвязи службы АСУ
(должность)

В.Э. Корольчук
(подпись)
(Ф.И.О.)

Согласовано:

главный инженер
(должность)

В.В. Пехов
(подпись)
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

С.А. Аверьянов
"14" "08" 2023 г.

Ведомость объемов работ № 102-23 П
Филиал "Западные электрические сети" ОАО "ИЭСК"
Ремонт кондиционеров DAIKIN ATY25DV2, административно-производственное здание, инв. № 8000011433
(наименование объекта, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)			Потребность в основных материалах и зап. частях		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кондиционера												
1	Ремонт кондиционера автономного	шт.	2						Фреон R-22	кг.	3	Подрядчик

Работы выполняются в 3 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер службы АСУ
(должность)

В.А. Анянцев
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведомость проверил:

главный специалист по электросвязи службы АСУ
(должность)

В.Э. Корольчук
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:

главный инженер
(должность)

В.В. Пехов
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"


" 08 " 08 2023 г. С.А. Аверьянов

" " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 103-23 П
Филиал "Западные электрические сети" ОАО "ИЭСК"
Ремонт кондиционера DAIKIN INVERTER (кабинет 314), инв. № 8000006645
(наименование объекта, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кондиционера											
1	Ремонт кондиционера автономного	шт.	1					Фреон R-22	кг.	1,5	Подрядчик

Работы выполняются в 3 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер службы АСУ
(должность)


(подпись) В.А. Аняньев
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил:

главный специалист по электросвязи службы АСУ
(должность)


(подпись) В.Э. Корольчук
(Ф.И.О.)

Согласовано:

главный инженер
(должность)


(подпись) В.В. Пехов
(Ф.И.О.)