

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер филиала
 ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
 "Братская ГЭС"
 А.В. Боярский
 "14" _____ 2023 г.

Ведомость объемов работ № 1-5/2023

на филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС". Ремонт лифтов Братской ГЭС.
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Лифт г/п 400 зав. № 56870, рег. № 49973, инв. № 00041805 в здании СК-1											
1	Замена платы на станции управления лифтами (на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике)	шт.	1	Плата ПКЛ-32-03	шт.	1	утиль	Плата ПКЛ-32-03 (нерулируемый привод без ПЗУ)	шт.	1	Подрядчик
Раздел 2. Лифт г/п 1000 зав. № 96736, рег. № 49990, инв. № 00A20027 в 51 секции русловой плотины											
1	Замена кнопок вызова	шт.	1	Кнопка вызова	шт.	1	лом	Кнопка вызова	шт.	1	Подрядчик
2	Замена датчика контроля скорости	шт.	1	Датчик контроля скорости	шт.	1	лом	Датчик контроля скорости	шт.	1	Подрядчик
Раздел 3. Лифт г/п 400 зав. № 5518, рег. № 49951, инв. № 00041721 в 28 секции русловой плотины											
1	Замена пружины тормозного электромагнита	шт.	1	Пружина тормоза	шт.	2	утиль	Пружина тормоза	шт.	2	Подрядчик
Раздел 4. Лифт г/п 400 зав. № 5796, рег. № 49908, инв. № 00041722 в 28 секции русловой плотины											
1	Замена пружины тормозного электромагнита	шт.	1	Пружина тормоза	шт.	2	утиль	Пружина тормоза	шт.	2	Подрядчик

Условия производства работ: Район прир. к району крайнего севера.

Ведущий инженер по техническому надзору БГЭС
 А.В. Карманов
 Старший мастер ГТО МО ЦГО
 Д.А. Тоцких