

АКТ

Состояния автокрана КС-5576Б

«07» февраля 2024 года

г. Ангарск

Комиссия в составе; Начальник цеха ППМИ Плешков А.П., мастер цеха ППМИ Андреев И.Д., оператор ППМИ 4р Борзов В.А.

Провели осмотр автокрана КС-5576Б (гос номер О 842 УК 38 RUS);

- Течь масла главного цилиндра подъема стрелы;
- Течь масла главного цилиндра выдвижения опоры;
- Течь масла центрального коллектора;
- Неисправность гидрозамка опоры имеется течь масла.

Заключение комиссии:

Для устранения неисправности, нужно произвести ремонт г/ц подъема стрелы, г/ц выдвижения опор, центрального коллектора, гидрозамка опоры.

Начальник цеха ППМИ



Плешков А.П.

Мастер цеха ППМИ



Андреев И.Д.

Оператор ППМИ



Борзов В.А.