



Братская ГЭС

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость № 1)

На "Ремонт сегментов подпятника с ЭМП покрытием в заводских условиях"

(категория ремонта)

гидротурбины №1 инв. №БРГ 00040601 (с восстановлением рабочих поверхностей, черт.5.192.012 БГЭС)

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во		Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт сегментов подпятника (объем работ)												
1	Снятие (зачистка) поверхности сегментов от старого покрытия (ЭМП).	шт	12	Эластичная металлофторо пластовая опора	шт	12	утиль					
2	Проверка состояния заготовок сегментов, при необходимости устранение дефектов	шт	12									
3	Доработка рабочих поверхностей заготовок сегментов подпятника для нанесения ЭМП-покрытия	шт	12									
4	Нанесение на рабочую поверхность сегментов подпятника ЭМП- покрытия и обработка сегментов согласно ч.5.192.012	шт	12					Фторопласт Ф-4ПН-90	шт	12	подрядчик	
Раздел 2. Перевозка сегментов к месту ремонта и обратно												
1	Перевозка сегментов, вес груза-1100кг Братск-Чебоксары (с разгрузкой)	км	4387									
2	Перевозка сегментов, вес груза-1100кг Чебоксары-Братск (с погрузкой)	км	4387									

Начальник ОПР

Инженер ОПР

Необходимость выполнения работ подтверждаю:

Ведущий инженер ПТО ООО "ЕСЭ-ГТ"

А.А. Логинов

Д.В. Гречаник

П.В. Потемкин