

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Ачинского участка
 ООО "Иркутскэнергоремонт"
 Г.В. Масленников

ТЭЦ

Подразделение

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ №9

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к конвективной части котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.

Инв.№ 0401549

Время ремонта 2022 г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Кол-во операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Примечание
						наименование	ед. изм	количество	
1	2	3	4			6	7	8	9
1	Ремонт м/к конвективной части		2,5	т	Изготовление, замена м/к обшивки (в зоне ВЭК), весом до 100кг	Лист Нормальная точность - Нормальная-Обрезная- 5x1500x6000-Горячекатанный- Ст3ПС ГОСТ 16523-97/14637-89 (601000000000)	т	2,5	
2			2,5	т	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"				
3			2,5	т	Погрузочные, разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций				
4			2,5	т	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 3 км (от места погрузки до места разгрузки) I класс груза				
						Пропан в баллонах	кг	50,0	
						Кислород в баллонах (м3)	м3	120,0	
						Электрод УОНИ13/55 Ф 4 мм (090100500000)	кг	80,0	
Производство работ с вредными условиями труда 2,2%									

Начальник ПТО

Е.К. Keep