

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"
Г.В. Масленников

ТЭЦ

Подразделение

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ №5

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт бункеров сырого угля котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131,
рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.

Инв.№ 0401549

Время ремонта 2022 г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Количество операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Примечание
						наименование	ед. изм.	количество	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Бункера сырого угля котла №7 высота производства работ +10 - +26м		4,0	т	Изготовление брони течек топлива из листа стального б=8мм	ЛИСТ 8 ММ СТ ЗСП [060100300000]	т	4,0	
2			4,0	т	Замена брони течек топлива				
3			450	м ²	Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте свыше 10м	Пиломатериал необрезной сосна б=50L=4М (590000040000)	м3	5,0	
4			0,3	т	Установка и снятие с изготовлением временных м/конструкций весом до 10 кг для устройства настилов	Уголок горячекатаный 63х63х6-Обычная ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 (602003000000)	т	0,3	
5			4,3	т	Погрузочные, разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций				
6			4,3	т	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 3 км (от места погрузки до места разгрузки) I класс груза				
7			4,0	т	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" массой более 20 кг				
						Пропан в баллонах	кг	140,0	
						Кислород в баллонах (м3)	м3	220,0	
						Электрод МР-3С Ф 4 мм [090100110000]	кг	150,0	
Производство работ с вредными условиями труда 2,2%									

Начальник ПТО

Е.К. Кеер