

Фото №37 деформация боковины кузова правой, панели крыши



Фото №38 деформация короба лестницы, повреждение лестницы

