

Утверждаю
И.о. директора филиала ОАО "НЭСК"
"Западные электрические сети"

А.С. Кокорин
2023 г.

Расчет стоимости работ
филиал ОАО "НЭСК" "Западные электрические сети"

№ п.п.	Номер расчетного	Наименование смет	Сметная стоимость (руб.)	в том числе материалы (руб.)	НДС (руб.)	Всего с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	13-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 110/35 кВ Алексеев в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000261293	4 257,87	1 210,77	851,57	5 109,44
2	14-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 110/35 кВ Мугун в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000264907	26 860,50	5 813,26	5 372,12	32 232,71
3	15-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Афанасьев в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018287	32 562,95	7 083,13	6 812,59	39 078,54
4	16-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Галадей в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000032253	32 457,24	6 674,74	6 491,45	38 948,69
5	17-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Иксин в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018142	29 780,95	5 938,01	5 956,19	35 737,14
6	18-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 110/10 кВ Котик в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000030800	37 343,44	7 146,34	7 468,69	44 812,13
7	19-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Шерагул в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018300	30 315,21	5 850,06	6 063,04	36 378,25
8	20-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Икитий Бурбук в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018143	28 153,22	5 613,60	5 630,64	33 783,86
9	21-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/6 кВ Сосновый бор в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000260712	23 608,85	5 193,21	4 721,77	28 330,62
10	22-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 110/6 кВ Стеклозавод в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000140555	26 751,75	6 427,18	5 350,35	32 102,10
11	23-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Тудун в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018144	32 748,44	6 382,20	6 549,69	39 298,13
12	24-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Умыган в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018255	19 121,17	4 458,30	3 824,23	22 945,40
13	25-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/6 кВ Центральная в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000261236	29 819,25	7 817,14	5 963,85	35 783,10
14	26-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Едигон в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018376	23 973,85	6 222,73	4 794,77	28 768,62
15	27-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Мугун в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000018256	23 502,93	4 784,59	4 700,59	28 203,52
16	28-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС № 17 110/35 кВ ЦЭП в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 3АБ 977421	24 560,20	8 465,30	4 912,04	29 472,24
17	29-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Батама в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141700	38 814,39	6 181,56	7 762,88	46 577,27
18	30-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера Сооружение тливой подстанции (ТП 35/10) (водоаборт + Зимба) в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141901	20 867,13	4 542,02	4 173,43	25 040,56
19	31-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Кичинштей в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141701	26 821,92	5 216,25	5 364,38	32 186,30
20	32-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 110/35/10 кВ ЭСХК (Зиминский сельскохозяйственный комплекс) в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141699	54 930,44	9 064,38	10 986,09	65 916,53
21	33-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Новозетники в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141696	34 305,02	5 410,33	6 861,00	41 166,02
22	34-23 П (РСУ)	Ремонт Закрытого маслодвигателя ПС 500/220/110/10 кВ Новоангиска в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000120100	194 759,27	67 589,76	38 951,85	233 711,12
23	35-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Норы в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141703	27 269,81	5 082,48	5 453,96	32 723,77
24	36-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ ТП-6-4 в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141733	46 696,05	5 975,50	9 339,21	56 035,26
25	37-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 110/35/10 кВ Стройба в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000130624	51 926,44	9 230,12	10 385,59	62 311,73
26	38-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/6 ТЭЦ 3 в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000261708	33 941,22	7 312,67	6 788,24	40 729,46
27	39-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Физиников в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141697	28 986,86	5 491,27	5 797,37	34 784,23
28	40-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Центральный Хаган в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141702	39 474,61	6 397,27	7 894,92	47 369,53
29	41-23 П (РСУ)	Ремонт маслобункера ПС 35/10 кВ Электробойлерная в части установки сигнализатора уровня заполнения маслобункера, инв. № 8000141698	30 359,97	5 809,97	6 071,99	36 431,96
Итого, руб.			1 054 971,04	238 384,14	210 994,19	1 265 965,23

Начальник ПТО

Рабочий по комплексному обслуживанию

С.А. Рыбаков

С.А. Комиссарова