

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

" " " А.Н. Воронин  
" " " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 101-23 П  
филиал "Западные электрические сети" ОАО "ИЭСК"  
Ремонт кондиционеров LORION LAC-24TI-IN, здание релейных щитов 500 кВ ПС Олённая, инв. № 80000261566  
(наименование объекта, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполь- зование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кондиционера											
1	Ремонт кондиционера автономного	шт.	2					Фреон R-22	кг.	3	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер службы АСУ  
(должность)

В.А. Ананьев  
(подпись)  
(ФИО)

Ведомость проверил:

главный специалист по электросвязи службы АСУ  
(должность)

В.Э. Корольчук  
(подпись)  
(ФИО)

Согласовано:

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись)  
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Н. Воронин  
" " " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 102-23 П  
филиал "Западные электрические сети" ОАО "ИЭСК"  
Ремонт кондиционеров DAIKIN ATY25DV2, административно-производственное здание, инв. № 8000011433  
(наименование объекта, инвентарный номер)

(наименование объекта, инвентарный номер)											
№ пп	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кондиционера											
1	Ремонт кондиционера автономного	шт.	2					Фреон R-22	кг.	3	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

Ведомость проверил:

Согласовано:

инженер службы АСУ  
(должность)

главный специалист по электросвязи службы АСУ

(должность)

главный инженер  
(должность)

В.А. Афанасьев  
(Ф.И.О.)

В.Э. Корольчук  
(Ф.И.О.)

В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 103-23 П  
филиал "Западные электрические сети" ОАО "ИЭСК"  
Ремонт кондиционера DAIKIN INVERTER (кабинет 314), шв. № 8000006645  
(наименование объекта, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кондиционера											
1	Ремонт кондиционера автономного	шт.	1					Фреон R-22	кг.	1,5	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер службы АСУ  
(должность)

В.А. Аняньев  
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведомость проверил:

главный специалист по электросвязи службы АСУ  
(должность)

В.Э. Корольчук  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)