

Ориентировочные объемы на восстановление разрушенного благоустройства после устранения повреждений  
на тепловых сетях РТС-1

№п.п.	Адрес	Твердое покрытие		Камень бордюрный (дорожный), м.п.	Камень бордюрный (поребрик), м.п.	Отмостка, м2	Газон, м2	ЩПС, м2
		дорога, м2	тротуар, м2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2 мкр							
1.1	ТК-14а-ТП-4 ул. Мира 31/14а		32					
1.2	Кирова 14-14а	86						
2	3 мкр							
2.1	ул. Мира д.41а	15						
3	4 мкр							
3.1	ТК-114б-ул. Янгеля 58						15	
4	5 мкр							
4.1	ул.Янгеля 31-19							76
4.2	ул. Янгеля д. 3а-5	10						
5	6 мкр							
5.1	ул.Кленовая д. 2						9	
6	8 мкр							
6.1	ул.Подбельского 32-34	4	6		4		8	
6.2	ТК-29 ул. Южная						12	
7	11 мкр							
7.1	ул.Ленина 1-ул. Южная 59						6	
7.2	ТК-32-ТК-1 ул. Южная 59	75	6	5	6		40	
8	15 мкр							
8.1	ул. Ленина 8-10						15	
9	17 мкр							
9.1	бул. Космонавтов 58-37	10		4			8	
9.2	ул. Советская 2-4						10	
10	18 мкр							
10.1	ТК-18/23-ул. Советская 27		10		4	3		
11	21 мкр							
11.1	ул.Крупской 20-22		25		5		20	
12	24 мкр							
12.1	ул. Крупской 21-ул. Рябикова 26	50		2				
13	27 мкр							
13.1	ул. Лазаревская 12				3			15
13.2	ул.Лазаревская 16							60
13.3	ул.Лозовая 14		тротуарная плитка -3 шт					
13.4	ул.Александровская 15	16						
13.5	ул. Лазаревская д. 2-4			6			6	
13.6	ул.Лазаревская д. 37						6	
13.7	ул.Спасская д. 62						7	
13.8	ОК Крылатый	25		10			24	
13.9	ул. Южная 20а-18а					12,5		
13.10	ТК-8а проезд Индустриальный 5	7,5						
	Итого	291	79	27	22	15,5	186	91

Начальник РТС-1



М.О. Палей