

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала –
технический директор участка ТИиТС

В.И. Минченко

«24» 11 2023 г

Техническое задание

к оказанию услуги производственного характера в 2024г.

«Обследование технического состояния металлоконструкций ленточных конвейеров ЛК-1А, ЛК-1Б в количестве 2-х шт., приемных бункеров качающих питателей КП-1А,Б; КП-2А,Б в количестве 4-х шт. с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации»

1. Филиал: ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6

2. Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора по 30.03.2024 года

3. Место оказания услуг:

Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 участок ТИиТС Падунского Района (ТЭЦ-7), Иркутская обл. г. Братск, ж.р.Энергетик, проезд Стройиндустрии;

4. Объект:

Ленточный конвейер ЛК-1А: длина-195м-1шт.

Ленточный конвейер ЛК-1Б: длина-195м-1шт.

Приемный бункер КП-1А, 1-шт V-200т.

Приемный бункер КП-1Б, 1-шт; V-200т

Приемный бункер КП-2А, 1-шт V-200т

Приемный бункер КП-2Б, 1-шт V-200т

5. Вид оказываемой услуги:

Проведение полного технического диагностирования металлоконструкций с выдачей заключения о возможной их дальнейшей эксплуатации.

6. Особые условия.

Отсутствуют.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата услуг осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчет Исполнителя в течении 15 дней после закрытия актов выполненных работ.

8. Требования к оказываемой услуге:

- услуга оказывается на территории филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 участок ТИиТС Падунского района (ТЭЦ-7), Иркутская обл. г. Братск, ж.р. Энергетик, проезд Стройиндустрии,
- специализированной организацией, необходимым оборудованием, средствами и механизмами, а также приспособлениями, позволяющими выполнить данную услугу качественно и в срок;
- необходимые средства и материалы, инструмент и приспособления для качественного оказания данной услуги применяются силами и за счет Исполнителя услуг;
- по окончании оказания услуг Исполнителем должен быть выдан Заказчику Технический отчет о результатах обследования на металлоконструкции ленточных конвейеров: ЛК -1А, ЛК-1Б в количестве 2-х шт. бункеров качающих питателей: КП-1А, КП-1Б; КП-2А, КП-2Б, в количестве 4-х шт.

Начальник цеха топливоподачи
Теплоисточники и тепловые сети



Н.В. Шилов