

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2023 г.  
А.Н. Воронин

Ведомость объёмов работ № 110-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn, инв. № 8907  
(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполь- зование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-1150)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Печка в сборе FK-1150 для Kyocera Ecosys M2040dn	шт.	1	мусор	Печка в сборе Set SET421007 (FK-1150) для Kyocera Ecosys M2040dn, 2135dn, 2635dn, 2540dn, 2640idw, 2735dw	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись) (Ф.И.О.)


Согласовано

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

  
" " " 2023 г.  
А.Н. Воронин


Ведомость объемов работ № 111-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn, инв. № 9449  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполь- зование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-1150)											
I	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Печка в сборе FK-1150 для Kyocera Ecosys M2040dn	шт.	1	мусор	Печка в сборе Set SET421007 (FK-1150) для Kyocera Ecosys M2040dn, 2135dn, 2635dn, 2540dn, 2640idw, 2735dw	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

  
И.С. Новиков  
(Ф.И.О.)


Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

  
А.Ю. Леонтьев  
(Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

  
В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г. А.Н. Воронин

Ведомость объёмов работ № 112-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn, инв. № 9448  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-1150)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Печка в сборе FK-1150 для Kyocera Ecosys M2040dn	шт.	1	мусор	Печка в сборе Set SET421007 (FK-1150) для Kyocera Ecosys M2040dn, 2135dn, 2635dn, 2540dn, 2640idw, 2735dw	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

И.С. Новиков  
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

А.Ю. Леонтьев  
(Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"



А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 113-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn, инв. № 8906  
(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-1150)										
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Печка в сборе FK-1150 для Kyocera Ecosys M2040dn	шт.	1	мусор	Печка в сборе Set SET421007 (FK-1150) для Kyocera Ecosys M2040dn, 2135dn, 2635dn, 2540dn, 2640i, 2735dw	шт.	1
										12
										Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

Ведомость проверил

Согласовано

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

начальник службы АСУ  
(должность)

главный инженер  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись) (Ф.И.О.)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись) (Ф.И.О.)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 114-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2535DN, инв. № 8665  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во		Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполь- зование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)												
I	Принтер, сканер, МФУ (всех типов); ремонт I группы сложности	шт.	1		FK-171 Печка в сборе Kyocera ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100K) Печка в сборе, фьюзер, термоблок Kyocera ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 115-23 П  
Ремонт МФУ Kuosera ECOSYS M2535dn, инв. № 8680  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов); ремонт 1 группы сложности	шт.	1	FK-171 Печь в сборе Куосера ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100к) Печь в сборе, фьюзер, термоблок Куосера ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись)  
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись)  
(Ф.И.О.)


Согласовано

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись)  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

  
" " 2023 г.  
А.Н. Воронин

Ведомость объёмов работ № 116-23 П  
Ремонт МФУ Куосета ECOSYS M2535DN, инв. № 8679  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	FK-171 Печка в сборе Куосета ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100K) Печка в сборе, фьюзер, термоблок Куосета ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

  
(подпись) И.С. Новиков  
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

  
(подпись) А.Ю. Леонтьев  
(Ф.И.О.)


Согласовано

главный инженер  
(должность)

  
(подпись) В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"



\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_\_ А.Н. Воронин \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 117-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2535DN, инв. № 8678  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	FK-171 Печь в сборе Kyocera ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100k) Печь в сборе, фьюзер, термоблок Kyocera ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

  
И.С. Новиков  
(Ф.И.О.)


Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

  
А.Ю. Леонтьев  
(Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

  
В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.Н. Воронин  
" " " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 118-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2535dn, инв. № 8677  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	FK-171 Печь в сборе Kyocera ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100k) Печь в сборе, фьюзер, термоблок Kyocera ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

Ведомость проверил

Согласовано

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

начальник службы АСУ  
(должность)

главный инженер  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись) (Ф.И.О.)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись) (Ф.И.О.)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_\_ А.Н. Воронин

Ведомость объёмов работ № 119-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2535DN, инв. № 8673  
(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	FK-171 Печь в сборе Kyocera ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100к) Печь в сборе, фюзер, термоблок Kyocera ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

Ведомость проверил

Согласовано

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

начальник службы АСУ  
(должность)

главный инженер  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись)  
(Ф.И.О.)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись)  
(Ф.И.О.)

В.В. Пехов  
(подпись)  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"



А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 120-23 П  
Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2535dn, инв. № 8674  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт МФУ (печка в сборе FK-171)										
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов), ремонт 1 группы сложности	шт.	1	FK-171 Печь в сборе Kyocera ECOSYS M2535DN	шт.	1	мусор	FK-171 (100k) Печь в сборе, фьюзер, термоблок Kyocera ECOSYS M2030/ M2530DN/ M2035DN/ M2535DN	шт.	1

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

Ведомость проверил

Согласовано

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

начальник службы АСУ  
(должность)

главный инженер  
(должность)

И.С. Новиков  
(Ф.И.О.)

А.Ю. Леонтьев  
(Ф.И.О.)

В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г. А.Н. Воронин

Ведомость объёмов работ № 121-23 П  
Ремонт принтера Xerox WorkCentre 5325A, инв. № 8000261725  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Ремонт МФУ (драм-картридж)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Драм-картридж Xerox WC5325	шт.	1	мусор	Драм-картридж Xerox 013R00591 для WC5325/WC5330/WC5335. Ресурс 90000 стр.	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(подпись) И.С. Новиков (Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(подпись) А.Ю. Леонтьев (Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(подпись) В.В. Пехов (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 122-23 П  
Ремонт принтера Xerox WorkCentre 5325A, инв. № 8000261726  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполь- зование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (драм-картридж)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Драм-картридж Xerox WC5325	шт.	1	мусор	Драм-картридж Xerox 013R00591 для WC5325/WC5330/WC5335. Ресурс 90000 стр.	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

И.С. Новиков  
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник службы АСУ  
(должность)

А.Ю. Леонтьев  
(подпись) (Ф.И.О.)


Согласовано

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

 А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

Ведомость объёмов работ № 123-23 П  
Ремонт принтера Xerox WorkCentre 5325A, инв. № 8000261775  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт МФУ (драм-картридж)											
1	Принтер, сканер, МФУ (всех типов): ремонт 1 группы сложности	шт.	1	Драм-картридж Xerox WC5325	шт.	1	мусор	Драм-картридж Xerox 013R00591 для WC5325/WC5330/WC5335. Ресурс 90000 стр.	шт.	1	Подрядчик

Работы выполняются в 4 кв. 2023 г.


Ведомость составил:

Ведомость проверил

Согласовано

  
инженер гр. АСУ ТП службы АСУ  
(должность)

  
начальник службы АСУ  
(должность)

  
главный инженер  
(должность)

И.С. Новиков  
(Ф.И.О.)

А.Ю. Леонтьев  
(Ф.И.О.)

В.В. Пехов  
(Ф.И.О.)