

**Расчет начальной максимальной цены.**

**по объекту: Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.  
ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск". Типовой ремонт. Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия; ремонт обмуровки,  
изоляции котлоагрегата.**

**Составлена в ценах по состоянию на 2021 г.**

№п/ п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущих ценах	
			Всего	<i>в том числе Материалы</i>
1	2	3	4	5
<b>СМР</b>				
1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.	36	1 485 251,00	
2	Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.	56	6 197 355,00	
<b>Всего:</b>			<b>7 682 606,00</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО начальная стоимость работ:</b>			<b>7 682 606,00</b>	<b>-</b>
	НДС 20%		1 536 521,20	
	Всего с НДС		<b>9 219 127,20</b>	

Материалы поставки Генерального подрядчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Keep