



Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): Выполнение работ по ремонту зданий тепловых пунктов РТС-1 на филиале ТЭЦ-6 ТИИТС в г. Братске

Основание: Ведомость объемов работ № 79/22; 80/22; 81/22; 82/22; 83/22; 84/22; 88/22; 89/22; 90/22, утвержденный Заместителем директора филиала - техническим директором участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6 ООО "Байкальская энергетическая компания" В.М. Линейцевым от 30.11.2021г.

Исходные данные:

| | |
|---|--------------------|
| ИЦС (квартал, год) | 3/2021 |
| Индекс на материалы | |
| Индекс на оборудование | |
| Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2,3.4 кв. 2022г | 1,5%, 2,03%, 2,55% |

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

| № п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость работ в текущей цене | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|--------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----|-----|
| | | | Всего | ОЗП | ЭМ | в т.ч. ЗППМ | Материалы | Оборудование поставки подрядчика | НР | СП | ТЗ | ТЗМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СМР + оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт бетонной отмостки здания павильона т.А магистральной теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер А,9,16, инв. № ИЭ14801031104 | 79/22 | 69 902 | 12 246 | 5 549 | 851 | 34 472 | 0 | 12 060 | 5 393 | 40 | 2 |
| 2 | Ремонт помещения персонала здания ОЗК (ЦТП Северного Артека), жр.Северный Артек, инв. № КСУ010005698 | 80/22 | 274 619 | 58 536 | 10 452 | 3 519 | 114 035 | 0 | 59 078 | 31 979 | 186 | 8 |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки стен ЦТП к Ж/Д 2620, инв. № КСУ010005724 | 81/22 | 47 278 | 8 647 | 398 | 11 | 24 532 | 0 | 8 408 | 4 605 | 28 | 0 |
| 4 | Ремонт шиферной кровли с заменой на профлист ЦТП-4 Ж/Д 2627, инв. № КСУ010005723 | 82/22 | 325 251 | 42 115 | 9 272 | 2 730 | 206 677 | 0 | 44 300 | 20 810 | 131 | 1 |
| 5 | Усиление проема ворот ЦТП-4 Ж/Д 2627, инв. № КСУ010005723 | 83/22 | 100 230 | 20 155 | 519 | 138 | 45 342 | 0 | 20 955 | 11 916 | 66 | 0 |
| 6 | Ремонт шиферной кровли с заменой на профлист ЦТП-2637, инв. № КСУ010005740 | 84/22 | 426 661 | 64 591 | 25 568 | 8 442 | 239 267 | 0 | 68 012 | 31 360 | 188 | 3 |
| 7 | Ремонт наружных стен П-2 магистральной т/сети от павильона -1 до павильона -2 (РТС-1), инв.№ ИЭ14801051112 | 88/22 | 182 993 | 27 547 | 1 568 | 308 | 109 200 | | 27 710 | 14 572 | 89 | 1 |

