

Расчет начальной максимальной цены

«Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Типовой ремонт. Текущий ремонт турбоагрегата Р-50-130 ст. №2, №3.

Составлен в текущих ценах.

№п/ п	Наименование смет	Стоимость работ в текущих ценах	
		Всего	<i>в том числе Материалы</i>
1	2	4	5
СМР			
1	Типовой ремонт. Текущий ремонт турбоагрегата Р-50-130 ст. №2	2 877 735,00	0,00
2	Типовой ремонт. Текущий ремонт турбоагрегата Р-50-130 ст. №3	2 877 735,00	0,00
Всего:		5 755 470,00	-
ИТОГО начальная стоимость работ:		5 755 470,00	-
	НДС 20%	1 151 094,00	
	Всего с НДС	6 906 564,00	

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер