

Р 205.503.001-2018

Регламент

Накопление и сдача лома черных и цветных металлов образовавшегося в процессах ремонтной и инвестиционной деятельности на ТЭЦ-10

Взамен Р 205.016.001-2017

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-10

И.Г. Одяков


(дата)

Подразделение-разработчик:
цех организации ремонта

Введено в действие приказом ТЭЦ-10
ПАО «Иркутскэнерго»

от _____ 20__ г. № _____

Срок действия 3 года

ТЭЦ-10
ПАО «Иркутскэнерго»

Содержание

| | |
|---|---|
| Введение | 3 |
| 1. Область применения..... | 3 |
| 2. Нормативные ссылки..... | 3 |
| 3. Термины, определения и сокращения..... | 3 |
| 4. Общие положения..... | 4 |
| 5. Накопление и сдача лома металлов | 4 |
| 6. Ответственность должностных лиц | 6 |
| 7. Порядок внесения изменений и утверждения | 6 |
| Приложение 1 | 7 |
| Приложение 2 | 8 |

Введение

Настоящий Регламент устанавливает единые требования, правила и порядок действий при накоплении и сдаче лома черных и цветных металлов на филиале ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго». Регламент предназначен для описания последовательности действий, ответственности, порядка взаимодействия исполнителей, а также порядка движения документов при обращении с ломом черных и цветных металлов.

1. Область применения

1.1. Требования настоящего Регламента распространяются на все подразделения филиала ТЭЦ-10, в процессе деятельности которых:

- происходит образование лома черных и цветных металлов;
- производятся операции по транспортировке лома металлов;
- производятся операции по сбору и сдаче лома металлов.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие документы:

- И 204.060.001-2016 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на ТЭЦ-10»;
- Постановление Правительства РФ от 11 мая 2001 г. N 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»;
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия» (введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 декабря 1975 г. N 4035);
- Указание ПАО «Иркутскэнерго» от 20.03.2017 №26-ДС «О совершенствовании системы внутреннего контроля».

3. Термины, определения и сокращения

– **Временное место хранения (ВМХ)** – место, определенное начальником цеха, для временного накопления лома, если по условиям проведения работ складирование в цеховых местах не рационально;

– **Лом и отходы черных и цветных металлов** – пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из черных и цветных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

- **ОКС** – отдел капитального строительства;
- **ГМТС** – группа материально-технического снабжения;
- **АТО СБ** – Ангарское территориальное отделение службы безопасности;
- **Центральная площадка хранения лома** – склад ЦОР;
- **Цеховое место хранения лома (ЦМХ)** – место, определенное распоряжением по цеху для накопления металлолома до передачи его на центральную площадку хранения.

4. Общие положения

4.1. Для сбора лома черных и цветных металлов в каждом цехе должны быть определены распоряжением по цеху ЦМХ, имеющие визуальное обозначение и на которых установлена тара под металлолом. Для цветного металла помещение/место накопления должно быть огорожено, запирается на замок.

4.2. Кроме ЦМХ лома при производстве работ по ремонту и демонтажу оборудования, трубопроводов и металлоконструкций пустая тара под металлолом устанавливается на ВМХ по согласованию с начальниками цехов, в которых образуется лом.

4.3. Центральная площадка хранения лома металлов должна иметь бетонированное основание, железобетонное или металлическое ограждение и ворота для проезда транспорта. Для предотвращения несанкционированного доступа на площадку посторонних лиц ворота должны быть закрыты на замок и опломбированы.

4.4. Для временного хранения крупногабаритного лома (например, кубов воздухоподогревателя) допускается по согласованию с главным инженером размещение данного лома на площадке, расположенной на южной площадке под козловым краном ЦОР.

4.5. В каждом цехе распоряжением назначаются лица из числа ИТР, ответственные за обращение с ломом металлов.

5. Накопление и сдача лома металлов

5.1. Количество предполагаемого образования лома черных и цветных металлов определяется цехами при планировании работ по ремонту и реконструкции оборудования. Ответственные по цехам направляют информацию о предполагаемом образовании лома металлов в ГМТС для формирования прогнозного плана образования лома металлов по филиалу ТЭЦ-10.

5.2. Образование металлолома в процессе выполнения ремонта/реконструкций должно контролироваться ответственным по цеху и соответствовать дефектным ведомостям/сметам.

5.3. Выдача и расстановка тары(бадей) под металлолом подрядным организациям и персоналу смежных цехов осуществляется персоналом ЦОР после оформления заявки в журнале выдачи-приемки тары, в котором указывается: дата выдачи (приемки), номер тары, место установки, цех (организация), должность, ФИО и роспись заявителя. Ответственным за ведение журнала назначается кладовщик ЦОР, в ведении которого находится номенклатурная группа металлоломов.

5.4 Расстановку бадей под металлолом принадлежащих подрядным организациям согласовывает лицо, ответственное за обращение лома металла в цехе, где производятся работы.

5.5.Складирование лома металлов на ВМХ, ЦМХ, внутрицеховой учет, его погрузка и перемещение на центральную площадку хранения осуществляется под руководством и контролем должностных лиц цехов, ответственных за обращение с ломом металлов. Указанные лица обязаны контролировать образование и движение лома металлов по цеху.

5.6. Не допускается складирование металлолома разных категорий в одной таре.

5.7. При списании объектов ОС/ТМЦ и признании их металлоломом, ответственный за обращение с ломом металлов подает заявку произвольной формы в АТО СБ для фиксации указанных объектов.

5.8. По мере накопления лома черных металлов в таре либо завершении ремонтных работ на оборудовании лицо, ответственное за обращение с ломом металлов в цехе или подрядной организации, осуществляет передачу лома на Центральную площадку хранения ЦОР.

5.9. Лом черных металлов должен быть перемещен на центральную площадку хранения в месяц его образования до 25 числа, объем должен соответствовать актам выполненных работ, в результате которых лом был образован.

5.10. Лом цветных металлов перемещается в цеховые места накопления с площадок проведения работ в день его образования.

5.11. Лом металлов, образовавшийся при ремонте оборудования, трубопроводов и металлоконструкций, находящихся за пределами территории филиала ТЭЦ-10, завозится на центральную площадку хранения персоналом цехов, обслуживающих это оборудование.

5.12. Лицо, ответственное за обращение с ломом, отвечает за отсутствие в таре с ломом посторонних предметов.

5.13. Металлолом, поступающий на Центральную площадку хранения ЦОР должен быть чистым и соответствовать заявленным категориям. В случае нахождения в бадах с сдаваемым металлоломом, металла разных категорий и посторонних предметов, сортировку бадей производит персонал, который получил тару.

5.14. При неудовлетворительной оценке приемка лома не производится до устранения замечаний. В случае, если замечания выявлены после выгрузки лома на площадку, сортировка производится силами цеха, подрядных организаций, сдавшего данный лом в течении 2 дней.

5.15. При передаче лома на склад оформляется требование-накладная по форме М-11 в двух экземплярах. Один хранится в ЦОР, другой передается лицам, сдавших лом, для дальнейшего его предъявления в ОППР, до подписания актов по приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.16. В случае обнаружения в сдаваемом металлоломе материалов, которые возможно использовать повторно создается комиссия по оприходованию данных материалов с обязательным участием лица, ответственного за обращение с ломом металла по принадлежности.

5.17. Сортировка лома металлов на центральной площадке хранения лома перед отгрузкой, подготовка к погрузке осуществляется покупателем под контролем должностных лиц цехов, ответственных за обращение с ломом металлов. Погрузка лома металлов в автотранспорт производится под контролем сотрудника охранного предприятия и представителями цеха.

5.18. После погрузки ответственный цеха делает заявку произвольной формы в АТО СБ для фотофиксации вывозимых материалов.

5.19. Вывоз лома металлов с территории ТЭЦ-10 допускается только после проведения фотофиксации и проверки документов специалистами АТО СБ, в сопровождении ответственного лица от ГМТС.

5.20. Перед проведением ежегодной инвентаризации ГМТС обеспечивает вывоз с территории центральной площадки хранения ЦОР всего лома чёрных металлов, находящегося на подотчёте у ЦОР, и сдачу лома покупателю.

6. Ответственность должностных лиц

6.1. Лица, участвующие в процессе обращения с ломом металлов, несут ответственность в рамках действующего законодательства Российской Федерации и принятых в ПАО «Иркутскэнерго» нормативных документов:

- за неисполнение (некачественное или несвоевременное исполнение) возложенных на них обязанностей;
- за нанесение материального ущерба работодателю;
- за незнание настоящего регламента;
- за несоблюдение требований действующего законодательства РФ, организационно-распорядительных и нормативных документов ТЭЦ-10 и ПАО «Иркутскэнерго».

6.2. В зависимости от характера нарушений и их последствий лица, участвующие в процессе обращения с ломом черных металлов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в установленном порядке.

7. Порядок внесения изменений и утверждения

7.1. Регламент пересматривается в обязательном порядке в случае:

- окончания срока действия;
- изменений.

7.2. Настоящий Регламент утверждается директором филиала ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго».

7.3. Утвержденный Регламент доводится до всех участников и является обязательным для исполнения.

Приложение 1



ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Ф И Л И А Л
ТЭЦ - 10

Акт оценки

«Утверждаю»
Директор ТЭЦ–10
И.Г.Одяков

« » 20 г.

№

Комиссия в составе:

Председатель: начальник цеха (Ф.И.О.)

Члены комиссии: представитель СБ (Ф.И.О.)

экономист ГМТС (Ф.И.О.)

лицо, ответственное за обращение с ломом черных/цветных
металлов цеха (Ф.И.О.)

кладовщик цеха (Ф.И.О.)

Составили настоящий акт о том, что в результате (*вид работ, например, ремонта*)
основных средств выполненного (*написать каким, подрядным или хозяйственным*)
способом:

1. (*Наименование оборудования, например, К/А №2*) (*указать инвентарный №*),

2. И т.д.

Образовался металлолом в количестве (*число*) тонн непригодный к дальнейшему
использованию.

Комиссия приняла решение оприходовать данный металлолом как:

1. (*Вид лома, например, легковесный лом 12А*) в количестве (*число*) тонн.

Председатель комиссии:

подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Приложение 2

Журнал учета движения лома черных и цветных металлов

| Дата | Масса и вид лома, тн | Сдал | | Принял | |
|------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | Подразделение | Должность, Ф.И.О., подпись | Подразделение | Должность, Ф.И.О., подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |