

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала - главный инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"

Ново-Зиминская ТЭЦ

А.А. Косинцев

действующий на основании доверенности
№ 420 от 17.10.2022 года

Ведомость объемов работ №41-23-01

Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования КТП и ЭЦ на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске (АКЗ ДрБ 4, 5 и турбины №2)

Объект ремонта: ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТ ОТД/г.ч. охрана природы 262850руб./
ПАРОВАЯ ТУРБИНА 2

Инв.№ИЭ045201
Инв.№ИЭ044886

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. АКЗ дренажного бака ДрБ 4											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности бака на 1 слой краской ВЛ 515, с очисткой щетками, обезжириванием и обезжириванием (диаметр более 1,2м)	м2	65,6					Купершлак	кг	1968	Подрядчик
								эмаль ВЛ 515	кг	10,5	Подрядчик
								растворитель Р-60	кг	1,968	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	26,24	Подрядчик
2	Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности бака на 5 последующий слоев краской ВЛ 515 (диаметр более 1,2м)	м2	65,6					эмаль ВЛ 515	кг	52,48	Подрядчик
								растворитель Р-60	кг	9,84	Подрядчик
								ветошь	кг	3,28	Подрядчик
Раздел 2. АКЗ дренажного бака ДрБ 5											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности бака на 1 слой краской ВЛ 515, с очисткой щетками, обезжириванием и обезжириванием (диаметр более 1,2м)	м2	65,6					Купершлак	кг	1968	Подрядчик
								эмаль ВЛ 515	кг	10,5	Подрядчик
								растворитель Р-60	кг	1,968	Подрядчик

	Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности бака на 5 последующий слоев краской ВЛ 515 (диаметр более 1,2м)	м2	65,6					Уайт-спирит	кг	26,24	Подрядчик
2								эмаль ВЛ 515	кг	52,48	Подрядчик
								растворитель Р-60	кг	9,84	Подрядчик
								ветошь	кг	3,28	Подрядчик
Раздел 3. АКЗ наружной поверхности ТА1 эмалью АУ "Платформа" на высоте до и более 4 метров											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (огрунтовка ФЛ-086)	м2	263					Ветошь	кг	13,2	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	105,2	Подрядчик
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (Эмаль АУ "Платформа") на 2 слоя	м2	263					Грунтовка ФЛ-03К	т	0,0263	Подрядчик
								Ксилол	кг	4,471	Подрядчик
								Эмаль АУ "Платформа" белая	т	0,06312	Подрядчик
								Растворитель марки Р-4	кг	3,68	Подрядчик

Заказчик:

Зам. гл. инженера

Начальник КТЦ

Зам. начальника КТЦ

А.В. Косарев

Р.В. Харченко

И.Ю. Дутов