

Расчет начальной максимальной цены

«Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Текущий ремонт турбоагрегата ПТ-60-130 ст. №5»

Составлен в текущих ценах.

№п/ п	Наименование смет	Стоимость работ в текущих ценах	
		Всего	<i>в том числе Материалы</i>
1	2	4	5
СМР			
1	Типовой ремонт. Текущий ремонт турбоагрегата ПТ-60-130 ст. №5	4 249 863,00	0,00
2	Техническое перевооружение трубопроводов отсоса пара от штоков РК ЦВД и КАЗ турбоагрегата ПТ-60-130 ст. № 5	355 690,00	0,00
Всего:		4 605 553,00	-
ИТОГО начальная стоимость работ:		4 605 553,00	-
	НДС 20%	921 110,60	
	Всего с НДС	5 526 663,60	

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер