

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

главный инженер

ООО "БЭК-ремонт"

К.С. Галянт

2022 г.

Ведомость объёмов работ 02-01-04

КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140186. Техническое перевооружение Замена НРЧ VI-IX (прав. и лев.) п/л А-Б.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. АКЗ					
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1 слой (очистка, обеспыливание, обезжиривание 100%) многокомпонентным лаком КО-815 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м. Кистью. (Конструкция решетчатая. Трубы снаружи diam.38мм)	10м2	45		
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2	45		
3	Растворитель марки: № 646 (для обезжиривания)	л	144,9	материалы	Субподрядчик
4	Ветошь	кг	225	материалы	Субподрядчик
5	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I	кг	67,05	материалы	Субподрядчик
6	Цинковая пыль	кг	7,65	материалы	Субподрядчик
7	Лак кремнийорганический термостойкий КО-815	т	0,099	материалы	Субподрядчик
8	Ксилол	кг	14,4	материалы	Субподрядчик
9	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,0063	материалы	Субподрядчик
10	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой покрытие участков коробов и обшивы котла многокомпонентным лакокрасочным материалом (Обшивка котла)	10м2	2,1		
11	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой(Обшивка котла)	10м2	2,1		
12	Растворитель марки: № 646 (для обезжиривания)	л	6,76	материалы	Субподрядчик
13	Ветошь	кг	10,5	материалы	Субподрядчик
14	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I	кг	3,13	материалы	Субподрядчик
15	Цинковая пыль	кг	0,36	материалы	Субподрядчик
16	Лак кремнийорганический термостойкий КО-815	т	0,0046	материалы	Субподрядчик
17	Ксилол	кг	0,67	материалы	Субподрядчик
18	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,0003	материалы	Субподрядчик

Генподрядчик:

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля

Субподрядчик:

