

Согласовано:
Начальник КЦ
ООО "БЭК-ремонт"
А.Н.Шипуля

Ведомость объемов работ №06-22-34
Ремонт ЗУУ котлоагрегата БКЗ-420-140-6 ст. № 2

Объект ремонта:
Паровой котел 2
Основание: типовой ремонт.

ИЭ044947

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исп (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт труб Вентури										
1	Чистка форсунок орошения трубы Вентури	шт	6					кислород	м3	12
2	Ремонт люка трубы Вентури	шт	12					пропан	кг	5
								набивка АГИ 8х8	кг	6
								пухшнур ШАП02	кг	16
3	Ремонт корпуса каплеуловителя трубы Вентури	т	0,82					кислород	м3	48
	наложением фасонных заплат							пропан	кг	42
								электроды МР-3 4 мм	кг	10
								Сталь листовая 6мм	т	0,848
Раздел 2. Ремонт скрубберов										
4	Ремонт корпуса скруббера наложением фасонных заплат	т	0,41					кислород	м3	36
								пропан	кг	21
								электроды МР-3 4 мм	кг	5
								Лист Б - ПН-О-6х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3 ГОСТ 16523-97/14637-89	т	0,424
Раздел 3. Ремонт переходной зоны к ЦС										
5	Ремонт дефектных участков газозовоздухопроводов наложением заплат	т заплат	0,27					Лист Б - ПН-О-4х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3 ГОСТ 16523-97/14637-89	т	0,283
								электроды МР-3 4 мм	кг	5

Условия производства работ:

Вредность

1,017 (коэффициент выплат к стоимости согласно общ частей БЦ)

Заказчик:

Зам.начальника ОППР КЦ ООО "БЭК-ремонт"

В. Ф. Владимиров

Инженер 2 категории ООО "БЭК-ремонт"

Л.Л.Буртик