

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ - ОБЛАСТНОЕ БТИ"**

ОГУП "ОЦТИ - Областное БТИ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тип объекта учета	здание
Назначение объекта	нежилое
Наименование объекта	Склад вагоноопрокидывателя

Местоположение (адрес) объекта недвижимости

Субъект Российской Федерации	Иркутская область	
Район		
Муниципальное образование	тип	город
	наименование	Иркутск
Административный район города	наименование	
Населенный пункт	тип	
	наименование	
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	бульвар
	наименование	Рябикова
Номер дома	67	
Номер корпуса		
Номер строения		
Номер помещения (квартиры)		
Литера (здания)	Я11, Я11/1	
Иное описание местоположения		

Паспорт составлен по состоянию на 15 декабря 2014 г.
(дата обследования объекта)

Паспорт выдан

Начальник группы технической инвентаризации Жарковенко О.Н.
ОГУП "ОЦТИ - Областное БТИ"



Лист 1

Регистрация права собственности
(реестровый № _____)

Фонд _____

таблицы записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности, с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собственности	Подпись лица, свидетельствующего о правильности записи

Экспликация земельного участка


кв.м.

Площадь участка			Незастроенная площадь		
по документам	фактически	застроенная	замощенная	озелененная	прочая
		74,6			

III. Благоустройство здания 53,7 кв.м.

водоснабжение	канализация	Отопление			Централизованное горячее водоснабж.	с центральным горячим водоснабжением	ванны	Газоснабжение	Лифты шт.
		от ТЭЦ	от групповой квартальной от собственной котельной	от АГБ					
					отопление				

Ситуационный план
 земельного участка
 расположенного по адресу:
 Иркутская область, г.Иркутск, бул.Рябикова, 67



Описание конструктивных элементов помещения и определения износа

Форма Я11

Год постройки

1980

Количество надземных этажей

1

Количество подземных этажей

0

Состав капитальности

/

Вид внутренней
отделки

простая

		Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Уд. вес по таблице		Поправка к удельному	Удельный вес конструкции с поправкой	Износ в %	% износа к стр.гр.7Х8	Тек.изм. износ в %
2	3				5	6					
	Фундаменты и земляные работы		бетонный	хорошее	10	1	10	65	6,5		
	стены	а. надземные и их наружная отделка	кирпичные	сквозные трещины, значительные отколы, искривление горизонтальных линий	20	1	20	65	13,0		
		б. внутренние перегородки	-								
	Перекрытия	Чердачные	железобетонные	искривление горизонтальных линий	7	1	7	60	4,2		
		Междуетажные									
		Надподвальные									
		Крыша	шифер	хорошее	7	1	7	70	4,9		
	Полы		бетонные	значительное отсутствие покрытия	6	1	6	80	4,8		
	проемы	Оконные	деревянные	отсутствие остекления, трещины, перекос	5	1	5	70	3,5		
		Дверные	металлические								
	Внутренняя отделка		штукатурка, окраска, керамическая плитка	значительное отсутствие отделочного покрытия	6	1	6	70	4,2		
	Сан. и электротехнические работы	Отопление		следы ремонтов	30	1	30	70	21,0		
		Водопровод									
		Канализация									
		Горячее водоснабжение									
		Ванны									
		Электро-освещение	центральное								
		Радио									
		Телефон									
		Вентиляция									
		Сигнализация	-								
9		Разные работы									
					Итого	91	91	91	62		

Процент износа приведенных к 100 по формуле

$$\frac{\text{процент износа}}{\text{удельный вес (гр.7)}} \times 100 = 68 \%$$

Описание конструктивных элементов помещения и определения износа

Год постройки	1980	Количество надземных этажей	1					
		Количество подземных этажей	0					
Учеба капитальности		Вид внутренней отделки	простая					
Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Уд. вес по таблице	Поправка к удельному	Удельный вес конст. элем. с поправкой	Износ в %	% износа к стр.гр.7Х8	Тек.изм.
2	3	4	5	6	7	8	9	износа к строению
Фундаменты и земляные работы		бетонный	неудовлетворител ьное	10	1	10	50	5,0
стены	a. надземные и их наружная отделка	металлические	неудовлетворител ьное	20	1	20	50	10,0
	б. внутренние перегородки	-						
Перекрытия	Чердачные	металлические	неудовлетворител ьное	7	1	7	50	3,5
	Междуетажные	-						
	Надподвальные	-						
Крыша		металлические	неудовлетворител ьное	7	1	7	50	3,5
Полы		металлические	неудовлетворител ьное	6	1	6	50	3,0
проемы	Оконные	металлические	неудовлетворител ьное	5	1	5	50	2,5
	Дверные							
Внутренняя отделка								
Сан. и электротехнические работы	Отопление							
	Водопровод							
	Канализация							
	Горячее водоснабжение							
	Ванны							
	Электроосвещение							
	Радио							
	Телефон							
	Вентиляция							
	Сигнализация							
	Разные работы							
Итого		55	55	55	28			

Процент износа приведенных к 100 по формуле

$$\frac{\text{процент износа}}{\text{удельный вес (гр.7)}} \times 100 = 50 \%$$

Составление техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с попр	Литер.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с попр
Земляные работы								
Камни и щебень								
Крытия								
Мыша								
Полы								
Стены								
Элочные баты								
Богосвящение								
Работы								
Всего								

Составление восстановительной стоимости здания и его частей

Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффи.)							Стоймость измерителя	Количество, объем, площадь	Восстан. стоимость в руб.	% износа	Действит. стоимость в руб.
					Удел. вес	группа. капитальн	клим. район	сейсмичн.	поправочн.	2014						
Склад гоноопрок вывателя	23	21Б	м3	9,9	0,91	1,00	1,06	1,04		133,36	1324	176	232456	68	73824	
	23	21Б	м3	9,9	0,56	1,00	1,06			133,36	784	31	24304	50	12152	
Итого:													256760		85976	

Служебные постройки, ограждения и сооружения (замощения) на участке.

Наименование сооружения	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв. м	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоймость измерения по	Поправка на климат. Район	Восстан. стоимость в руб.	% износа	Действит. стоимость в руб.
		Длина, м	ширина, высота, м									

Общая стоимость (в руб.)

Захо-да	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	Восстанови-тельная	Действи-тельная	Восстанови-тельная	Действи-тельная	Восстанови-тельная	Действи-тельная	Восстанови-тельная	Действи-тельная
14	256 760	85 976					256 760	85 976

Действительная стоимость в ценах 2014 года составляет:
восемьдесят пять тысяч девяностом семьдесят шесть рублей

Исполнил

Проверил

Дата

15 декабря 2014 г.

Отметка о последующих обследованиях




га обследования	" "	"200 г."	" "	"200 г."	" "	"200 г."
следовал						
оверил						
ректор						

Примечание

Поэтажный план
Нежилое здание – склад вагоноопрыскивателя
расположенное по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67

План 1 этажа.



Поэтажный план.					
Начальник группы	Харьковенко О.Н.	Гарант	лист	листов	масштаб
Чертит	Батурова Н.В.	Гарант	1	1	1:200
Проверил	Харьковенко О.Н.	Гарант	областное государственное унитарное предприятие "Областной центр технической инвентаризации - Областное БТИ" 2014 г.		
Дата	15.12.2014				

