

Фото № 5 Табличка модификаций



Фото № 6 номер рамы



Фото № 7 разрушение стекла ветрового, деформация петли



Фото №8 маркировка кузова

