

Фото № 9 раскол заглушки бампера переднего правой, повреждение нижней надставки крыла, повреждение облицовки фары правой, деформация бампера переднего



Фото №10 раскол фары правой, повреждение облицовки фары, деформация бампера переднего

