

Фото №11 раскол крыла правого, накладки крыла, разрыв капота



Фото №12 раскол решетки радиатора

