

Фото №17 повреждение зеркала бокового правого



Фото №18 деформация боковины кузова правой




Фото №19 деформация боковины кузова правой, панели крыши, двери




Фото №20 деформация панели фонаря заднего правого

