

Фото №23 раскол фонаря габаритного бокового правого



Фото №24 разрушение форточки блока окна правого кузова




Фото №25 раскол зеркала бокового правого



Фото №26 табличка модификаций

