

Фото №29 деформация боковины кузова правой, двери кузова



Фото №30 раскол крыла, повреждение накладке, раскол надставки крыла верхней

