

Фото №31 раскол молдинга накладки крыла правой, надставки крыла



Фото №32 раскол бокового фонаря правого

