

Фото №33 повреждение накладки крыла правой



Фото №34 повреждение стойки бокового зеркала правого

